



# COMUNE DI NOVAFELTRIA

## Provincia di Rimini

Ordinanza N. 145  
Novafeltria, li 10/12/2014

Oggetto: Parco “sotto il monte” in località Perticara – Aree sottostanti i fronti sud occidentale e occidentale della Rupe di Perticara nelle porzioni ricomprese all’interno delle barriere paramassi realizzate – ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO, DI TRANSITO E DI SOSTA PER POTENZIALI CROLLI DI MATERIALI LAPIDEI PROVENIENTI DALLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI.

### Il Responsabile del Settore OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti

#### Premesso che:

- con segnalazione del 14/04/2014, trasmessa al Sindaco e per conoscenza al Prefetto di Rimini, pervenuta al protocollo comunale con n. 3459 del 17/04/2014, veniva evidenziato l’utilizzo da parte della cittadinanza di aree all’interno del parco pubblico Monte di Perticara poste in “zona interdetta al pubblico dietro reti che erano state poste anni fa come protezione dalla caduta di massi dal monte”,
- con nota in data 09/05/2014, pervenuta al protocollo comunale con n. 4181 del 12/05/2014, la prefettura di Rimini chiedeva a questa Amministrazione notizie in ordine alla situazione segnalata, in particolare sull’effettiva sussistenza della situazione di pericolo;
- con nota comunale prot. n. 7151 del 09/08/2014 veniva riscontrata la richiesta della Prefettura, evidenziando che nel merito dell’analisi sull’effettiva sussistenza della situazione di pericolo segnalata e/o dei provvedimenti da adottare, in considerazione della tipologia degli interventi di messa in sicurezza eseguiti e posta la complessità “tecnica” della materia, questo Comune ha necessità di svolgere ulteriori approfondimenti tecnici ;
- con nota comunale, prot. n. 7183 del 11/08/2014, inviata al Servizio Tecnico di Bacino - Sede di Rimini - con la quale nel merito di quanto sopra, in considerazione della tipologia degli interventi di messa in sicurezza eseguiti e posta la complessità della materia, si chiede un sopralluogo e la collaborazione tecnica del medesimo Servizio;
- con nota di riscontro alla richiesta comunale il Servizio Tecnico di Bacino - Sede di Rimini, pervenuta al protocollo comunale con n. 10528 del 19/11/2014, a seguito di sopralluogo in loco si conclude:  
“ Sulla scorta di quanto sopra esposto si conferma una situazione di reale pericolo per le aree oggetto di verifica, ritenendo altresì che il Comune debba prendere tutti i provvedimenti necessari per la pubblica sicurezza. ”

